

Problema: Renovación ambiental sala destinada a jacuzzi en Córdoba.

Datos: 125 m³, 6 m conducto a determinar hasta la salida.

Necesidades: 1.000 m³/h.

Pérdidas de carga: 12 mm c.d.a.

Solución: 1 TD-1300/250, 6 m conducto GSA-200, 1 regulador REB-1 N, 2 rejillas GCI-200 y 1 persiana PER-200 W.

Observaciones: Calculadas 8 renovaciones / hora. Se recomienda regulador de velocidad para adecuar la ventilación al confort ideal en función del número de usuarios.

